OHS/CISCO 試験観測結果報告 2

2000.6　OHS/CISCO 開発グループ

観測日時 : 2000 年 5 月 19 日 –24 日

観測場所 : 国立天文台 すばる観測所

観測装置 : Subaru + OHS + CISCO (19-23 日), Subaru + CISCO (24 日)

観測概要 :

5/19 : 望遠鏡関係のトラブルにより夜半過ぎからの観測となった。測光標準星を撮った後、観測手順の練習として 53W002 に向ける。しかし、 pointing 精度がかなり悪く、53W002 だと思って観測した天体は、翌日になってからすぐ近くの別な銀河だった事が判明する。この日は抽象化コマンドのテストと、観測手順の確率が最優先だったため、露出時間を 500sec に短縮し分光標準星導入時のコマンドテストに時間をかけた。

5/20 : この日も望遠鏡関係のトラブルで夜半近くからの観測となったが、前日の経験で観測手順自体は全く問題なく進行した。天体を夜光除去領域に導入する段階での簡易解析の工夫や撮像の露出時間を伸ばすなどした結果、 53W002 本体の位置を確認でき、無事に data を取得することができた。

5/21 : この日は日曜で望遠鏡関係の昼間の作業が全くなかったため、望遠鏡は関係のトラブルは無く、抽象化コマンド関係で軽微な error が出た程度であった。 9 時間強の全観測時間の内、分光の実露出時間合計は 4 時間近くに達しており、満足できる稼働率となった。

5/22 : オペレータが変わり、観測開始時にかなり手間取った。 OHS 側も、マスクミラーのカバーが全開せずに途中で止まってしまうというトラブルがあり (原因はすぐに判明したが)、結局、観測開始は 10 時になってしまった。その後は大きなトラブルはなく順調に観測が行なわれた。日の出直前に観測を打ち切り、 Dome flat を取得した。

5/23 : 望遠鏡の focus が合わず、 off focus 像が 2 つに分裂する状態の中、解決策を調べてもらっている間に z>5 QSO の観測を強行した。とりあえずスペクトルを取得後、解決策を色々と試したがどれもうまく行かなかったが、最終的には無事復旧し夜半過ぎに観測を再開した。その後は順調に観測することができた。

5/24 : 昼間の内に OHS から CISCO 単独でのモードに切り替えて観測。前日直したはずの focus 状態がまた悪い上、 pointing が大幅にずれている。この日も正常な状態に戻せたのは 10 時頃だったので、観測を新しい Narrow band filter の試験をかねて 4C+40.36 の Hα imaging と、 OHS との性能比較のためのテスト分光に絞った。相変わらず seeing が悪かったのが残念だった。

取得 data :

日時	観測天体	filter	露出時間
5/19	FS27	H	10s $\times$ 12= 120
		J	10s $\times$ 12= 120
	(53W002)	H	20s $\times$ 12= 240
		$JHGr$	500s $\times$ 4= 2000
	SAO030251	$JHGr$	20s $\times$ 12= 240
	SAO047144	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60
5/20	FS23	H	5s $\times$ 12= 60
		J	5s $\times$ 12= 60
	4C-00.54	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO120300	$JHGr$	20s $\times$ 12= 240
	FS27	H	10s $\times$ 12= 120
		J	10s $\times$ 12= 120
	53W002	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO030251	$JHGr$	20s $\times$ 12= 240
	SAO030361	$JHGr$	20s $\times$ 12= 240
5/21	FS21	H	5s $\times$ 12= 60
		J	5s $\times$ 12= 60
	PC1247+3406	H	50s $\times$ 6= 300
		$JHGr$	500s $\times$ 4= 2000
	SAO063109	$JHGr$	2s $\times$ 12= 24
	SAO063174	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60
	4C-00.62	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO121294	$JHGr$	2s $\times$ 12= 24
	53W002 A	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	1000s $\times$ 8= 8000
	SAO030245	$JHGr$	2s $\times$ 12= 24
5/22	6C1232+39	H	50s $\times$ 18= 900
		$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO063098	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60
	AS31-1	H	5s $\times$ 12= 60
		J	5s $\times$ 12= 60
	4C+10.48	H	50s $\times$ 6= 300
	3C362	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO102533	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60
	FS35	H	5s $\times$ 12= 60
		J	5s $\times$ 12= 60
	Dome Flat	$JHGr$	10s $\times$ 144= 1440
5/23	FS20	H	10s $\times$ 12= 120
		J	10s $\times$ 12= 120
	SDSSp J120823	H	50s $\times$ 12= 600
	.82+001027.7	$JHGr$	500s $\times$ 4= 2000
	SAO119221	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60
	53W002	$JHGr$	1000s $\times$ 4= 4000
	SAO030245	$JHGr$	2s $\times$ 12= 24
	4C+40.36	H	50s $\times$ 12= 600
		$JHGr$	800s $\times$ 4= 3200
	SAO066868	$JHGr$	10s $\times$ 12= 120
5/24	FS27	K'	5s $\times$ 12= 60
		H	5s $\times$ 12= 60
		J	5s $\times$ 12= 60
	4C+40.36	K'	20s $\times$ 96= 1920
		$N215$	50s $\times$ 144= 7200
		$JHGr$	200s $\times$ 6= 1200
	SAO047356	$JHGr$	5s $\times$ 12= 60

● FS star



図 1: 左) 5/19-23 の OHS+CISCO による FS20,FS21,FS23,FS27,FS35,AS31-1 の観測結果。右) 5/24 の CISCO による FS27 の観測結果。どちらのグラフも小さい symbol は 2 月の観測結果を表している。 ImR のクリーニングの結果、どちらも大幅に改善され、カセグレンでの効率 (K' で 30.3%) と同じ値が得られた。但し、 CISCO の読み出し回路の Amp board がカセグレンでの観測時のものと異なるため、 conversion factor が変化しており、その測定値の不定性による差がある程度含まれている。

図 1 から得られる結果は以下の通りである。

	J-band	H-band	K'-band
OHS+CISCO(Ns_IR)	7.5%	11.0%	—
CISCO(Ns_IR)	18.6%	28.3%	30.3%
CISCO(Cs_Opt)	19.0%	27.5%	30.3%

前回に比べほぼ 150% 効率が上がった。 ImR 1 面あたり 10% 反射率が向上した事になるが、上述の通り、 Ns_IR と Cs_Opt での効率は完全に同じというわけではない。

OHS 本体部での透過率は、

	J-band	H-band	K'-band
OHS 本体部	40%	39%	—

となる。これは、もちろん前回の測定値 38-39% とほぼ同じ値である。第 3 鏡から ImR までの透過率は現状では判断不能である。